

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Hôm nay, hồi là giờ 14 ngày 30 tháng 01 năm 2026.

Tại thửa đất số 273; tờ bản đồ số 25 của bà Đào Thị Hồng Gấm.

Địa chỉ: Thôn Đăk Hà 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện chúng tôi gồm:

1. Đơn vị kiểm tra:

- Ông/Bà: Phan Đức Thuận ; Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế
- Ông/Bà:; Chức vụ:

2. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông/Bà: Đào Thị Hồng Gấm ; Địa chỉ: Xã Đăk Hà.

3. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng tại thửa đất xin phép xây dựng công trình, vị trí tứ cận thửa đất như sau:

- Phía Đông thửa đất/đường: giáp đường Phạm Ngũ Lão.....

- Phía Tây thửa đất/đường: giáp lộ đất số 12.....

- Phía Bắc thửa đất/đường: giáp đường Lý Tự Trọng.....

- Phía Nam thửa đất/đường: Giáp đất Nguyễn Đình Liễn.....

- Hiện trạng trên đất: đất trống.....

Biên bản kết thúc vào lúc 14 giờ 3.0 phút cùng ngày./.

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

Đào Thị Hồng Gấm

Đ/D PHÒNG KINH TẾ

Phan Đức Thuận