

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Hôm nay, hồi là giờ 10. ngày 02 tháng 02 năm 2026.

Tại thửa đất số 07; tờ bản đồ số C2 của ông Trương Công Trung.

Địa chỉ: Thôn Đăk Hà 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện chúng tôi gồm:

1. Đơn vị kiểm tra:

- Ông/Bà: Phan Đức Thuận ; Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế.
- Ông/Bà:; Chức vụ:

2. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông/Bà: Trương Công Trung ; Địa chỉ: Xã Đăk Hà.

3. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng tại thửa đất xin phép xây dựng công trình, vị trí tứ cận thửa đất như sau:

- Phía Đông thửa đất/đường: ...giáp...lô...đất...số...08...đài...4.5m.....
- Phía Tây thửa đất/đường: ...giáp...lô...đất...số...06...đài...4.5m.....
- Phía Bắc thửa đất/đường: ...giáp...lô...đất...số...04...đài...6m.....
- Phía Nam thửa đất/đường: ...giáp...đường...đp-3...đài...6m.....
.....

- Hiện trạng trên đất: ...Đất trống.....
.....

Biên bản kết thúc vào lúc 10. giờ 30. phút cùng ngày./.

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

Trương Công Trung

Trương Công Trung

Đ/D PHÒNG KINH TẾ

Phan Đức Thuận

Phan Đức Thuận