

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Hôm nay, hồi là giờ 9. ngày 16 tháng 3 năm 2026.

Tại thửa đất số 73; tờ bản đồ số 102 của ông Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ: Thôn Đăk Hà 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện chúng tôi gồm:

1. Đơn vị kiểm tra:

- Ông/Bà: Phan Đức Thuận ; Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế.

2. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông/Bà: Nguyễn Tiến Dũng ; Địa chỉ: Xã Đăk Hà.

3. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng tại thửa đất xin phép xây dựng công trình, vị trí tứ cận thửa đất như sau:

- Phía Đông thửa đất/đường: giáp đường Nguyễn Bình Khiêm vị trí xây dựng cách tim đường 7m
- Phía Tây thửa đất/đường: giáp đất ông Đăng
- Phía Bắc thửa đất/đường: giáp đường 24/3 vị trí xây dựng cách tim đường 24/3 là 20,35m
- Phía Nam thửa đất/đường: giáp đất bà Trần Kim Anh
- Hiện trạng trên đất: đất trống

Đề nghị chủ đầu tư, xây dựng cách tim đường 24/3 tối thiểu 16m; cách tim đường Nguyễn Bình Khiêm 7m (bất cứ hạng mục nào của công trình, kể cả, hàng rào, cổng ngõ ra vào...).

4. Nội dung, ý kiến của chủ đầu tư: Gia đình tôi cam kết, chỉ xây dựng trong diện tích đất đã được cấp giấy CNQSD đất. Nếu có hạng mục công trình xây dựng ngoài phạm vi giấy CNQSD đất, gia đình tôi tự chịu trách nhiệm xử lý trước pháp luật và tự tháo dỡ, di dời công trình mà không đòi hỏi bồi thường. Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00.. phút cùng ngày./.

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ

Nguyễn Tiến Dũng

ĐD. PHÒNG KINH TẾ

Phan Đức Thuận

Phan Đức Thuận